

**Sportovní oprava čerpadel PS 12 pro motory  
1500 - 2100**

	nový plášť čerpadla		Vámi dodané díly k přestavbě
	motor 1500- 1600	motory 1800 - 2100	
<b>Plášť čerpadla</b> - nový model, tvrzený	8500	8500	mezikus , víko čerpadla, matice kola možný odpočet
šroubemí ucpávky	500	500	
těsnicí kroužek mosaz 120 mm	320	320	
nová ucpávka , demontáž , osazení kola	1000	1000	
oběžné kolo M 98 - pro motory 1500- 1600 ccm	2100	ne	
oběžné kolo M 04 - pro motory 1800 - 2100 cmm		2300	
hřídel	1360	1360	možný odpočet
ložisko	230	230	možný odpočet
<b>cena částečné přestavby bez DPH</b>	14010	14210	
<b>Úprava rozvaděče</b> , gumové těsnění vločka, boční klapka, těsnost vymezení rozsahu otevírání kulových uzávěrů	2100	2100	rozvaděč komplet- při úplné úpravě
rovné hrdlo	700	700	
<b>cena kompletní přestavby bez DPH</b>	<b>16810</b>	<b>17010</b>	

Dodané díly pro obě varianty musí být nepoškozené a použitelné pro naši úpravy.

	původní plášť čerpadla		Vámi dodané díly k přestavbě
	motor 1500- 1600	motory 1800 - 2100	
úprava seriového čerpadla PS 12			mezikus , víko čerpadla, matice kola pro objemy motoru nad 1900 nedoporučujeme rozšířené pláště
rozšíření pláště 17 mm	1800	1800	
nová ucpávka , demontáž , osazení kola	1000	1000	
oběžné kolo M 98 - pro motory 1500- 1600 ccm	2100	ne	
oběžné kolo M 04 - pro motory 1800 - 2100 cmm		2300	
hřídel	1360	1360	
ložisko	230	230	možný odpočet možný odpočet
<b>cena částečné přestavby bez DPH</b>	6490	6690	
úprava výstupu čerpadla pro rozvaděč	200	200	rozvaděč komplet -při úplné úpravě
<b>Úprava rozvaděče</b> , gumové těsnění vločka, boční klapka, těsnost vymezení rozsahu otevírání kulových uzávěrů	2100	2100	
rovné hrdlo	700	700	
<b>cena kompletní přestavby bez DPH</b>	<b>9490</b>	<b>9690</b>	